

ЛЕКЦИЯ 12 СВОЙСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

Процесс измерения любой физической величины любым измерительным прибором требует некоторых временных затрат. Минимально допустимое время измерения определяется постоянной прибора, т. е. его инерционными свойствами.

С другой стороны, измеряемая величина может изменяться во времени с различной скоростью. Соотношение между скоростью изменения измеряемой величины и постоянной измерительного прибора определяет режим его работы. Различают два режима работы: *статический* и *динамический*.

Режим работы измерительного прибора называется статическим, если измеряемую величину (параметр) на интервале измерения можно считать постоянной. Когда измеряемый параметр изменяется в процессе измерения, измерительный прибор переходит в динамический режим. В последнем случае для определения результата измерения необходимо учитывать динамические свойства прибора. Погрешности измерений увеличиваются.

Таким образом, свойства средств измерений, прежде всего точность, во многом зависят от режимов работы. В лекции рассматриваются погрешности средств в различных режимах.

1. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И СВОЙСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Для упрощения анализа свойств средств измерений, вводятся понятия: *звено* и *структурная схема*. Определим эти понятия.

В средствах измерений сигнал претерпевает сложное функциональное

преобразование, которое всегда можно разложить на ряд элементарных. Можно считать, что каждое элементарное преобразование происходит в отдельном функциональном узле. Функциональный узел, осуществляющий элементарное преобразование измеряемого сигнала, получил название «звено». Соединение звеньев в цепь преобразований называется структурной схемой.

В зависимости от соединения звеньев различают два вида структурных схем: *прямого преобразования* (действия) и *уравновешивающего* (компенсационного).

1.1. Средства измерений прямого преобразования.

Структурная схема этих средств приведена на рисунке 12.1.




Рис. 12.1. Структурная схема средств прямого преобразования

В приведенной схеме индексами $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_n$ обозначены звенья; индексами x_1, x_2, \dots, x_n - информативные параметры сигналов измерительной информации. Для краткости будем называть их сигналами.

Схему прямого преобразования имеют электромеханические приборы, например, амперметр. Для амперметра входным сигналом x является измеряемый ток I . Посредством шунта (звено Π_1) ток I преобразуется в малый ток I_1 , соответствующий на схеме сигналу x_1 . Следующее звено схемы – Π_2 представляет узлы измерительного механизма, преобразующие электрическую величину I_1 в значение вращающего момента M , т. е. в сигнал x_2 . Звено Π_3 преобразует вращающий момент в угол поворота указателя α , что соот-

ветствует сигналу x_3 .

Чувствительность прибора по рис. 12.1 определим выражением

$$S = \frac{dx_n}{dx} = \frac{dx_1}{dx} \cdot \frac{dx_2}{dx_1} \dots \frac{dx_n}{dx_{n-1}} = K_1 \cdot K_2 \dots K_n, \quad (12.1)$$

где $K_i = \frac{dx_i}{dx_{i-1}}$ – коэффициент преобразования i -го звена.

Под действием внешних факторов коэффициенты K_1, K_2, \dots, K_n могут меняться на величину $\Delta K_1, \Delta K_2, \dots, \Delta K_n$. Изменение коэффициентов преобразования означает изменение чувствительности. Если эти изменения коэффициентов K_i достаточно малы, то членами второго и большего порядка малости можно пренебречь. Тогда относительное изменение чувствительности можно определить выражением

$$\frac{\Delta S}{S} = \frac{\Delta K_1}{K_1} + \frac{\Delta K_2}{K_2} + \dots + \frac{\Delta K_n}{K_n}. \quad (12.2)$$

Изменение чувствительности приводит к изменению выходного сигнала на величину

$$\Delta x_n = (S + \Delta S)x - S \cdot x = \Delta Sx.$$

Это означает, что значение входной величины x , определяемое по значению выходной x_n , будет измерено с погрешностью. Абсолютная величина погрешности измерения – Δx определяется отношением:

$$\Delta x = \frac{\Delta x_n}{S} = \frac{\Delta S \cdot x}{S}. \quad (12.3)$$

Очевидно, что погрешность (12.3), вызванная изменением чувствительности, является мультипликативной.

Аддитивная погрешность средств по схеме рис. 12.1 вызывается дрейфом нуля звеньев, а также наложением помех на полезный сигнал. Эти воздействия приводят к смещению графика характеристики преобразования i -

го звена (см. рис. 12.2) на величину Δ_{x_0} . Чтобы найти аддитивную погрешность, в схему рис. 12.1 вводят дополнительные, внешние сигналы — $\Delta_{x_{01}}, \Delta_{x_{02}}, \dots, \Delta_{x_{0m}}$. Результирующее действие этих сигналов равно действию одного дополнительного сигнала Δ_{x_0} на входе схемы, причем

$$\Delta_{x_0} = \frac{\Delta_{x_{01}}}{K_1} + \frac{\Delta_{x_{02}}}{K_1 \cdot K_2} + \dots + \frac{\Delta_{x_{0m}}}{(K_1 \cdot K_2 \dots K_n)}. \quad (12.4)$$




рис. 12.2. График характеристики преобразования i -го звена

Значение Δ_{x_0} определяет результирующую аддитивную погрешность. Таким образом, в средствах измерений, имеющих структурную схему прямого преобразования, происходит суммирование погрешностей всех звеньев. Это затрудняет изготовление средств прямого преобразования с высокой точностью.

1.2 Средства измерений уравнивающего преобразования.

Структурная схема средства уравнивающего преобразования приведена на рис. 12.3. На этом рисунке $\text{ПОС}_{1,2,\dots,m}$ — звенья цепи обратной связи (ЦОС) с коэффициентами преобразования $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$. Поэтому

$$x_m = x_n \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \dots \cdot \beta_m = x_n \cdot \beta. \quad (12.5)$$

На входе цепи прямого преобразования, в сравнивающем узле (СУ),

происходит сравнение (компенсация) входного сигнала x и сигнала ЦОС – x_m . На выходе СУ получаем разностный сигнал

$$\Delta x = x - x_m.$$

Средства измерений уравнивающего преобразования могут работать как с полной компенсацией, так и с неполной.

При полной компенсации в установившемся режиме

$$\Delta x = x - x_m = 0. \quad (12.6)$$

Это возможно в тех устройствах, у которых в цепи прямого преобразования есть интегрирующее звено с характеристикой

$$x_i = \int_0^t F(x_{i-1}) dt.$$

Такую характеристику имеет следящий двигатель. Угол поворота вала такого двигателя пропорционален напряжению и времени. Тогда, учитывая (12.5) и (12.6), можно записать

$$\Delta x = x - x_m = x - x_n \cdot \beta = 0,$$

а

$$x_n = \frac{x}{\beta}. \quad (12.7)$$

Выражение (12.7) показывает, что сигнал на выходе средства измерения x_n пропорционален входному и не зависит от коэффициентов цепи прямого преобразования.

Поэтому чувствительность средства определится выражением:

$$S = \frac{dx_n}{dx} = \frac{1}{\beta}. \quad (12.8)$$

Мультипликативная относительная погрешность, обусловленная нестабильностью коэффициентов преобразования звеньев, равна отношению отрицательного приращения $\Delta\beta$ к значению β :

$$\delta_m = \frac{\Delta S}{S} = -\frac{\Delta \beta}{\beta} \quad (12.9)$$

и имеет только отрицательный знак.

Аддитивная погрешность схемы рис. 12.3 обуславливается порогом чувствительности звеньев (наименьшим изменением входного сигнала, которое способно вызвать появление сигнала на выходе). Характеристика преобразования такого звена приведена на рис. 12.4.




Рис. 12.3. Структурная схема средств уравнивающего преобразования




Рис. 12.4. График характеристики преобразования

При наличии порога чувствительности состояние компенсации наступает, когда

$$x - x_m = \Delta x_q,$$

причем

$$\Delta x_q = \Delta x_{q1} + \frac{\Delta x_{q2}}{K_1} + \frac{\Delta x_{q3}}{K_1 \cdot K_2} + \dots + \frac{\Delta x_{qi}}{K_1 \cdot K_2 \dots K_{i-1}}.$$

Таким образом, изменение входного сигнала в пределах $\pm \Delta x_q$ не вызывает изменений выходного сигнала, т.е. появляется абсолютная аддитивная погрешность.

При неполной компенсации выходной сигнал

$$x_n = K \cdot \Delta x. \quad (12.10)$$

В этом случае установившийся режим наступает при некоторой разности

$$\Delta x = x - x_m. \quad (12.11)$$

Зависимость между выходным и входным сигналами можно найти, применяя к (12.10) выражения (12.5), и (12.11). Тогда (12.10) принимает вид

$$x_n = K(x - x_m) = K(x - x_n \cdot \beta).$$

Решая последнее выражение относительно x_n , получим

$$x_n = Kx - Kx_n \cdot \beta$$

или

$$x_n = \frac{Kx}{(1 + K\beta)}. \quad (12.12)$$

Отсюда следует, что чувствительность средства измерения уравнивающего преобразования при неполной компенсации определяется выражением

$$S = \frac{dx_n}{dx} = \frac{K}{(1 + K\beta)}. \quad (12.13)$$

Относительное изменение чувствительности, или мультипликативная погрешность, имеет вид

$$\delta_m = \frac{\Delta S}{S} = \delta_k \frac{1}{(1 + K\beta)} - \delta_\beta \frac{K\beta}{(1 + K\beta)}, \quad (12.14)$$

где: $\delta_k = \frac{\Delta K}{K}$; $\delta_\beta = \frac{\Delta \beta}{\beta}$.

Если $K\beta \gg 1$, то выражение (12.14) приходит к виду

$$\delta_m = \frac{\delta_k}{K\beta} - \delta_\beta,$$

т.е. и при неполной компенсации мультипликативная погрешность существенно ослабляются.

Аддитивная помеха может быть найдена введением в структурную схему дополнительных сигналов Δx_{oi} , определяющих смещение характеристик

преобразования соответствующих звеньев.

2. СВОЙСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

В динамическом режиме точность измерений зависит от динамических свойств средств и от характера изменения измеряемой величины. Реальные средства измерений обладают динамическими (инерционными) свойствами из-за наличия элементов запаасающих энергию, например, емкостей, индуктивностей, упругих элементов в электромеханических приборах.

Для описания динамических свойств измерительных приборов и оценки их погрешностей в динамическом режиме применяются различные способы. Наиболее полно эти свойства могут быть описаны дифференциальными уравнениями, переходными и импульсными переходными характеристиками, частотными характеристиками и передаточными функциями. Рассмотрим применение для этих целей частотных характеристик.

Спектральная форма представления наглядно показывает, что спектр реальных сигналов занимает некоторую полосу частот. Средства измерений характеризуются амплитудночастотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристиками.

Под АЧХ понимают зависимость от частоты модуля коэффициента передачи измерителя, а под ФЧХ – зависимость от частоты аргумента $\varphi(\omega)$ (разность фаз выходного и входного сигналов).

Обозначим коэффициент передачи измерителя отношением

$$K(j\omega) = \frac{\dot{x}_n(j\omega)}{\dot{x}(j\omega)}.$$

Тогда АЧХ *идеального* средства измерения определяется отношением номинальных значений этих величин и постоянна на всей оси частот

$$|K(j\omega)| = \left| \frac{X_n(j\omega)}{X(j\omega)} \right| = K_{ном},$$

а ФЧХ равна нулю

$$\varphi(j\omega) = 0,$$

где $K_{ном}$ – номинальный коэффициент преобразования.

Для реального звена первого порядка

$$K(\omega) = K_{ном} / \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}, \quad (12.15)$$

$$\varphi(\omega) = \text{arctg} \omega \tau, \quad (12.16)$$

где τ – постоянная времени звена, причем $\tau = \frac{1}{\omega_c}$, ω_c – верхняя граничная частота АЧХ.

Графики АЧХ и ФЧХ, построенные по (12.15) и (12.16) приведены на рис. 12.5 (сплошная линия). Пунктирной линией показаны графики идеальных средств. График АЧХ совмещен со спектром измеряемого сигнала.

Рассмотрим возможность оценки динамических погрешностей по известным АЧХ и ФЧХ средств измерений. Пусть оценке подлежит сигнал $x(t)$. Пусть также амплитуда сигнала изменяется в диапазоне от $-x_m$ до $+x_m$, а частота – в диапазоне от 0 до ω_c . Предположим, что средство измерений имеет АЧХ и ФЧХ первого порядка (рис. 12.5).

Сначала оценим влияние на динамическую погрешность только АЧХ. Условно примем $\varphi(\omega) = 0$. Реальная АЧХ в пределах полосы пропускания изменяется от $K_{ном}$ до $0,707K_{ном}$. Поэтому каждая i -я спектральная составляющая сигнала передается с $K(\omega_i) < K_{ном}$. Это приводит к искажению

$x_i(t)$, а значит, к появлению погрешности. Для каждой гармонической составляющей $x_i(t) = x_{mi} \sin \omega_i t$ относительная погрешность определится выражением

$$\delta_i = \frac{K(\omega_i) - K_{ном}}{K_{ном}}. \quad (12.17)$$




Рис. 12.5. Графики ЛЧХ (а) и ФЧХ (б) идеального (пунктирная линия) и реального (сплошная линия) звеньев первого порядка

Теперь рассмотрим влияние ФЧХ. Примем условно $K(\omega) = K_{ном}$ во всем диапазоне рассматриваемых частот. Пусть на входе звена действует сигнал $x(t) = x_m \cdot \sin \omega t$. Если звено идеальное, то его реакция имеет вид:

$$x_H(t) = K_{ном} x_m \cdot \sin \omega t.$$

Реакция реального звена имеет вид:

$$x_P(t) = K_{ном} x_m \cdot \sin(\omega t + \varphi).$$

Погрешность определим как разность реакций:

$$\Delta x = x_P(t) - x_H(t).$$

Очевидно, что величина погрешности определяется фазовым сдвигом. Это наглядно иллюстрируют графики рис. 12.6. Как видно по рис. 12.6 реакция отстает от воздействия. При $\varphi < \pi$ погрешность максимальна для значения $\omega t = \varphi/2$. Поэтому выражение для оценки максимальной погрешности

примет вид:

$$\max|\Delta x| = 2K_{ном} \cdot x_m \cdot \sin \varphi / 2.$$

Если $x(t)$ представляет собой сумму N гармонических составляющих $x_i(t)$, то максимально возможная погрешность также определится суммой погрешностей гармоник:

$$\max|\Delta x| \leq \sum_{i=1}^N 2K_{ном} \cdot x_{mi} \cdot \sin \frac{\varphi_i}{2}. \quad (12.18)$$




Рис. 12.6. Графики реакции идеального (пунктирная линия) и реального (сплошная линия) звеньев

В общем случае на динамическую погрешность влияет как АЧХ, так и ФЧХ каждого звена. Точное определение суммарной погрешности – сложная задача. В качестве оценки сверху принимают сумму двух составляющих. Но нужно помнить, что это достаточно грубая оценка.

ЛЕКЦИЯ 13. СРЕДСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

1. МЕРЫ

Меры разделяют на *эталоны*, *образцовые* и *рабочие*. Образцовые меры предназначены для поверки и градуировки рабочих средств измерений. По точности воспроизведения физической величины их разделяют на три